BMW Ölservice

Fahrgestellnr: LR30516 Modell: Z4 2.5i M54 ROADST

Karosserie / Elektrik

O Heiz- bzw. Klimaanlage: Mikro- / Aktivkohlefilter wechseln.

Motorraum

- O Motoröl und Ölfilter wechseln. (6,5 I)
- O Service-Intervallanzeige nach Werksvorschrift zurückstellen.

Fahrwerksbereich

- O Bremsbeläge
 - Belagdicke mit Meßlehre prüfen.
 - Bei Belagwechsel: Bremsschächte reinigen. Bremsscheiben: Oberfläche und Dicke kontrollieren. Bei Wechsel hinten: Feststellbremsbeläge prüfen. Radmittenzentrierung bei Leichtmetallrädern fetten.
- O Feststellbremse: Funktionsprüfung, ggf. einstellen nach Vorschrift.
- 1 gegen gesonderte Berechnung
- 1* gegen gesonderte Berechnung außer bei Fahrzeugen mit Serienausstattung
- 2 gegen gesonderte Berechnung (Ländervorschriften beachten)